



Bâtiment JACQUARD - Diagnostic structure

/ LE 23-02-18 /


▶ Travaux réalisés :

Un carottage d'un mur du Pignon Est (1 étage) puis sondage visuel/ Feroscan/ percement du mur pignon est (R+1, R+2, R+3) et du plafond du R+3 de la cage d'escalier.



Nuisances :

Bruit, poussière, une partie du palier sera inaccessible lors de l'intervention



Contact EIFFAGE

Mathilde RICHARD

GSM : +33 (0)6 75 77 09 44

operationcampus@universite-lyon.fr

▶ www.lyontechladoua-operationcampus.fr

MAÎTRE D'OUVRAGE



AFFECTATAIRES



INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPLIQUÉES
LYON

Université Claude Bernard



RÉALISATION



FINANCEURS

